Biosil f Biosil I

**Biosil Laserdraht** 

 N° du matériau
 Version
 2.6 / FR

 spécification
 Date de révision
 21.09.2010

 VA-Nr
 Date d'impression
 22.09.2010

 Page
 1 / 6



#### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

#### Informations sur le produit

Nom commercial Biosil f

Biosil I

Biosil Laserdraht

Société DeguDent GmbH

Postfach 1364 D-63403 Hanau

 Téléphone
 +49 (0)6181/59-5767

 Téléfax
 +49 (0)6181/59-5879

 Adresse e-mail
 SDB@degudent.de

 Téléphone en cas d'urgence
 +49 (0)180 / 23 24-555

Utilisation de la substance / de la

préparation

Seulement à l'utilisation dentaire.

N° d'enregistrement REACH : si disponible, indiqué au chap. 3

#### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### **Autre Dangers**

Libération de cobalt - vapeur lors de l'élaboration.

Suspicion d'action cancérigène.

Lors de la fusion risque de dégagement de vapeurs métalliques.

Ne pas respirer Poussières et vapeurs:.

Enseignements collectés sur l'être humain :

Aucun effet nocif n'a été constaté à ce jour, lors de la manipulation de ce produit.

#### 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

# Informations sur les composants / Composants dangereux selon la directive 67/548/EG ou la directive 1999/45/EG

• cobalt			60% - 70%	
NoCAS	7440-48-4 R42/43 R53	NoCE	231-158-0	
• chrome			25% - 35%	
NoCAS	7440-47-3	NoCE	231-157-5	
• molybdène		3% - 7%		
NoCAS	7439-98-7	NoCE	231-107-2	
• Silicium			1% - 5%	
NoCAS	7440-21-3	NoCE	215-609-9	

Biosil f Biosil I

#### **Biosil Laserdraht**

 N° du matériau
 Version
 2.6 / FR

 spécification
 Date de révision
 21.09.2010

 VA-Nr
 Date d'impression
 22.09.2010

 Page
 2 / 6



Textes des phrases R, voir chapitre 16

#### 4. PREMIERS SECOURS

#### Inhalation

Lors de la formation des vapeurs / fumées: / Dans le cas de libération de poussière de produit: toux, éternuements, larmoiement.

En cas d'expositions fortes et prolongées:

Troubles possibles:

troubles gastro-intestinaux, dyspnée, chute de tension, spasmes, fièvre.

Apparition retardée des symptomes possibles.

Amener la personne concernée à l'air frais.

En cas de troubles persistants:

Faire immédiatement appel à un médecin.

#### Contact avec la peau

Poussières et vapeurs:

Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

#### Contact avec les yeux

Dans le cas de libération de poussière de produit:

Laver les yeux à grande eau.

En cas de troubles persistants

Faire examiner par l'ophtalmologiste.

#### Ingestion

Consulter un médecin.

#### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Lors de la formation des vapeurs / fumées: / Dans le cas de libération de poussière de produit:

En cas d'expositions fortes et prolongées:

Fièvre liée aux vapeurs métalliques possible.

cobalt:

symptômes gastro-intestinaux, rubéfaction, chute de tension, spasmes, cyanose.

Thérapie symptomatique.

Après absorbtion de grandes quantités de substance:

Accélération du passage dans l'appareil gastro-intestinal

#### **5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

#### Moyen d'extinction approprié

tous les agents d'extinction sont appropriés

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne nécessite pas d'équipement de protection spécial.

#### Conseils aux pompiers

Le produit lui-même ne brûle pas.

Décider des mesures d'extinction à prendre sur les lieux d'intervention.

#### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

#### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas de précautions spéciales.

Biosil f Biosil I

#### **Biosil Laserdraht**

N° du matériau

spécification

VA-Nr

Version 2.6 / FR
Date de révision 21.09.2010
Date d'impression 22.09.2010
Page 3 / 6



#### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Utiliser un équipement de manutention mécanique.

#### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

#### Manipulation

#### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

En cas de fusion, soudure et ponçage:

102935

Système d'aspiration.

Ne pas respirer Poussières et vapeurs:.

Pas de précautions particulières lors d'une utilisation conforme.

En cas d'apparition de poussière / vapeur: Porter un équipement de protection individuel

#### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### Paramètres de contrôle

• chrome			
NoCAS Paramètres de contrôle	7440-47-3 2 mg/m3	NoCE	231-157-5 Limite d'exposition pondérée dans le temps (TWA):(EU ELV)
	Indicatives		
Paramètres de contrôle	2 mg/m3		Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR))
	limite indicative (VL)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
• molybdène			
NoCAS	7439-98-7	NoCE	231-107-2
Paramètres de contrôle	5 mg/m3		Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR))
	limite indicative (VL)		(, ( ( , , ,
Paramètres de contrôle	10 mg/m3		Valeur Limite d'Exposition à court terme (VLE)(INRS (FR))
	limite indicative (VL)		, , , ,
• Silicium			
NoCAS	7440-21-3	NoCE	215-609-9
Paramètres de contrôle	10 mg/m3		Valeur Moyenne d'Exposition à court terme (VME):(INRS (FR))
	limite indicative (VL)		

#### Mesures d'ordre technique

Libération de cobalt - vapeur lors de l'élaboration.

Prévoir un système d'aspiration/ventilation correct au poste de travail ou sur les machines.

#### Équipement de protection individuelle

#### Protection respiratoire

Lors de travaux sans aspiration suffisante des objets:

Appareil de protection respiratoire disposant d'un filtre à particules P3

#### Protection des mains

gants de protection

Biosil f Biosil I

#### **Biosil Laserdraht**

 N° du matériau
 Version
 2.6 / FR

 spécification
 Date de révision
 21.09.2010

 VA-Nr
 Date d'impression
 22.09.2010

 Page
 4 / 6



#### Protection des yeux

Lunettes de sécurité avec protections latérales

En cas d'apparition de fumée, poussières: lunettes masques

#### Protection de la peau et du corps

En cas d'apparition de cobalt - vapeur: Changer les vêtements salis.

Avant la manipulation du produit, appliquer des produits de protection de la peau appropriés. Après le travail, veiller au nettoyage et aux soins de la peau. Produit préventif de protection cutanée recommandé.

#### Mesures d'hygiène

Pour éviter tout contact avec la peau/les yeux, utiliser une protection pour les mains, les yeux et le corps. Ne pas manger, boire, fumer, priser pendant le travail. Laver les mains et/ou le visage avant les pauses et à la fin du travail.

Ne pas inhaler fumée, poussières, vapeur.

En cas de dépassement des valeurs limites spécifiques au lieu de travail et/ou si d'assez grosses quantités se dégagent (fuites, déversements, poussières), utiliser la protection respiratoire indiquée.

#### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### **Aspect**

Forme solide
Couleur blanc
Odeur inodore

#### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Point/intervalle de fusion 1290 - 1390 °C

Densité 8,2 - 8,4 g/cm3

#### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter aucun(e) connu(e)

Matières incompatibles aucun(e) connu(e)

Produits de décomposition

produits de décomposition par chauffage supérieur à la température

dangereux defusion

vapeurs métallique

#### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Expérience chez l'homme Aucun effet nocif n'a été constaté à ce jour, lors de la manipulation de ce

produit.

Information supplémentaire Pas de réaction dangereuse connue lors d'une manipulation et d'un

stockage approprié.

Cobalt (poussières et vapeurs) :

Les essais sur l'animal laissent supposer un possible effet cancérogène.

Littérature

Biosil f Biosil I

#### **Biosil Laserdraht**

 N° du matériau
 Version
 2.6 / FR

 spécification
 Date de révision
 21.09.2010

 VA-Nr
 Date d'impression
 22.09.2010

 Page
 5 / 6



#### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

#### Information supplémentaire sur l'écologie

Information supplémentaire Poussières et formes de l'alliage solubles dans l'eau:

Eviter la pénétration du produit dans le sol, les cours d'eau et les égouts.

#### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### **Produit**

Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.

#### Emballages non nettoyés

Elimination conformément aux prescriptions prévues par les autorités locales.

#### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### Transport/indications complémentaires

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

#### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### Étiquetage selon les Directives CE

Autres données Selon la directive sur les préparations dangereuses (1999/45/UE):

aucune identification

Législation nationale

#### 16. AUTRES INFORMATIONS

#### Textes des phrases R

cobalt

R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

aquatique.

#### **Autres informations**

Les modifications par rapport à la dernière version sont mises en évidence en marge. Cette version remplace toutes les éditions précédentes.

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

102935

Biosil f Biosil I

N° du matériau

spécification

VA-Nr

**Biosil Laserdraht** 

 Version
 2.6 / FR

 Date de révision
 21.09.2010

 Date d'impression
 22.09.2010

 Page
 6 / 6

**DeguDent**A Dentsply International Com